

**LICEO SCIENTIFICO STATALE
“GIUSEPPE PEANO”**

Via F. Morandini, 38 – 00142 - ROMA

**DOCUMENTO VALUTAZIONE
DEL RISCHIO**

Ex art.4 comma 2 D.Lgs. 626/94

Ex art. 3 del D.Lgs. 242/96

Modificato L. 123 del 3 agosto 2007

D.Lgs.81 del 9 aprile 2008

ALLEGATO N° 4

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA SITUAZIONE

DEGLI ESTINTORI E DEGLI IDRANTI

8 Novembre 2013

Liceo Scientifico Statale "Giuseppe Peano"

Via Francesco Morandini, 38 – 00142 – Roma

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COLLOCAZIONE E SITUAZIONE DEGLI ESTINTORI

PIANO SEMINTERRATO

N° Est.	Tipo		Data della ultima revisione		Data di costruz.	Posizione nel locale		Luogo/ locale	NOTE
	Polv.	CO ₂	Conforme	Non conforme		Conforme	Non conforme		
-1 e1	6Kg		9/13		Ignota		X	-1 01A	MANCA CARTELLO SOSTITUIRE CON CO ₂
-1 e2	6Kg		9/13		1997		X	-1 01A	MANCA CARTELLO SOSTITUIRE CON CO ₂
-1 e3		5Kg	9/13		2006		X	-1 06I	LOCALE CHIUSO A CHIAVE MANCA CARTELLO

PIANO RIALZATO

N° Est.	Tipo		Data della ultima revisione		Data di costruz.	Posizione nel locale		Luogo/ locale	NOTE
	Polv.	CO ₂	Conforme	Non conforme		conforme	Non conforme		
T e1	6kg		9/13		Ignota	X	\	T C2	IN SOVRAPPRESSIONE SOSTITUIRE
T e2	6kg		9/13		2007	X		T C2	
T e3	6kg		9/13		Ignota	X		T 09A	MANOMETRO INCRINATO SOSTITUIRE
T e4	6kg		9/13		Ignota	X		T A2	SOSTITUIRE
T e5	6kg		9/13		1998		X	T A2	RICOLLOCARE SOSTITUIRE
T e6	6kg		3/12		Ignota	X		T 07D	SOSTITUIRE
T e7	6kg		9/13		Ignota		X	T 06R	SOSTITUIRE
T e8	6kg		9/13		2008	X		T C1	
T e9	6kg		9/13		2007	X		T C1	/
T e10									NON IN LOCO: RICOLLOCARE
T e11	6kg		9/11		1997	X		T 21D	SOSTITUIRE
T e12		5kg	9/13		1998	X		T A1	SOSTITUIRE
T e13		5kg	9/13		2006	X		T 23U	POSIZIONARE PIU' IN ALTO
T e14								T 23U	NON IN LOCO
T e15								T 24D	DA VERIFICARE
T e16	6kg		9/13		Ignota		X	T A1	SOSTITUIRE E RIPOSIZIONARE
T e17	6kg		9/13		Ignota	X		T C3	SOSTITUIRE
T e18	6kg		9/13		Ignota	X		T C3	SOSTITUIRE
T e19	6kg		9/13		Ignota	X		T C3	SOSTITUIRE E RIPOSIZIONARE
T e20	6kg		9/13		Ignota	X		T 32D	SOSTITUIRE E RIPOSIZIONARE
T e21	6kg		9/13		Ignota	X		T 34B	SOSTITUIRE
T e22	6kg		9/13		Ignota	X		T 34B	SOSTITUIRE
T e23	6kg		9/13		2008	X		T C3	
T e24	6kg		9/13		Ignota	X		T C5	SOSTITUIRE
T e25		5kg	9/13		Ignota	X		T C5	SOSTITUIRE
T e26	6kg		9/11		2008	X		T C6	COMPLETAMENTE SCARICO

Liceo Scientifico Statale "Giuseppe Peano"

Via Francesco Morandini, 38 – 00142 – Roma

T e27	6kg								NON IN LOCO: RICOLLOCARE
T e28	6kg		9/13		Ignoto	X		T 48P	AFFIGGERE CARTELLO
T e29		5kg	9/13		2003	X		T50 AM	MANCA LA NOMENCLATURA
T e30		5kg	9/13		2011	X		T50 AM	MANCA LA NOMENCLATURA
T e31		5kg	9/13		2011	X		T50 AM	MANCA LA NOMENCLATURA
T e32		5kg	9/13		2011	X		T C5	

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COLLOCAZIONE E SITUAZIONE DEGLI ESTINTORI

PIANO PRIMO

N° Est.	Tipo		Data della ultima revisione		Data di costruz.	Posizione nel locale		Luogo/ locale	NOTE
	Polv.	CO ₂	Conforme	Non conforme		conforme	Non conforme		
1 e1	6kg		9/13		Ignota	X		1 C2	SCARICO MANCA IL CARTELLO
1 e2	6kg		9/13		2007	X		1 C2	
1 e3	6kg		9/13		2007	X		1 A2	
1 e4		5kg	9/13		Ignota	X		1 A2	SOSTITUIRE
1 e5		5kg	9/13		Ignota		X	1 19I	SOSTITUIRE, RIPOSIZIONARE MANCA IL CARTELLO
1 e6	6kg		9/13		Ignota	X		1 C1	SOSTITUIRE
1 e7	6kg		3/12		1999	X		1 C1	SCARICO
1 e8		5kg	9/13		Ignota		X	1 08L	RIPOSIZIONARE
1 e9		5kg	9/13		Ignota	X		1 C4	SOSTITUIRE
1 e10	6kg		9/13		Ignota		X	1 A1	SOSTITUIRE ABBASSARE
1 e11	6kg		9/13		Ignota		X	1 C3	SOSTITUIRE, RIPOSIZIONARE
1 e12		5kg	9/13		1999		X	1 21L	SOSTITUIRE, RIPOSIZIONARE
1 e13		5kg	9/13		1999		X	1 21L	SOSTITUIRE, ALZARE
1 e14		5kg	9/13		1998	X		1 23L	SOSTITUIRE
1 e15		5kg	9/13		1999		X	1 24L	SOSTITUIRE, MANCA IL CARTELLO
1 e16		5kg	9/13		2009	X		1 25L	MANOMESSO SOSTITUIRE
1 e17	6kg		9/13		Ignota	X		1 27L	SOSTITUIRE CON CO ₂ MANCA IL CARTELLO

PIANO SECONDO

N° Est.	Tipo		Data della ultima revisione		Data di costruz.	Posizione nel locale		Luogo/ locale	NOTE
	Polv.	CO ₂	Conforme	Non conforme		conforme	Non conforme		
2 e1	6kg		9/13		2008	X		2 C2	SCARICO
2 e2	6kg		9/13		2009	X		2 C2	RINOMINARE CON 2e2
2 e3	6kg		9/13		Ignota	X		2 C2	SOSTITUIRE
2 e4		5kg	9/13		Ignota	X		2 A2	SOSTITUIRE RIPOSIZIONARLO

Liceo Scientifico Statale “Giuseppe Peano”

Via Francesco Morandini, 38 – 00142 – Roma

2 e5	6kg		9/13		2007	X		2 A2	SCARICO
2 e6	6kg		9/13		2010	X		2 C1	SOSTITUIRE; CARTELLO VERNICIATO
2 e7	6kg		9/13		2007	X		2 C1	
2 e8		5kg	9/13		1998	X		2 19I	SOSTITUIRE; MANCA LA NOMENCLATURA
2 e9	6kg		9/13		Ignota	X		2 C4	SOSTITUIRE
2 e10	6kg		9/13		Ignota	X		2 A1	SOSTITUIRE
2 e11	6kg		9/13		Ignota	X		2 C3	SPOSTARE IL CARTELLO
2 e12		5kg	9/11		1999	X		2 23L	MANCA IL CARTELLO DA VERIFICARE
2 e13		5kg	9/11		1998		X	2 24L	DA VERIFICARE ALZARE
2 e14		5kg	9/11		1999		X	2 24L	SOSTITUIRE
2 e15		5kg	9/13		1999	X		2 21L	MANCA IL CARTELLO
2 e16		5kg	9/13		Ignota		X	2 08L	DA RIPOSIZIONARE SOSTITUIRE

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COLLOCAZIONE E SITUAZIONE DEGLI IDRANTI

PIANO SEMINTERRATO

N° Idrante	Lancia in ordine		Data della ultima revisione		Nicchia in ordine.		Data ultimo collaudo		Luogo/ locale	NOTE
	si	no	Conforme	Non conforme	si	no	Conforme	Non conforme		
-1 i1		X		Ignota		X		Ignota	-1 D	CONTROLLARE

PIANO RIALZATO

N° Idrante	Lancia in ordine		Data della ultima revisione		Nicchia in ordine.		Data ultimo collaudo		Luogo/ locale	NOTE
	si	no	Conforme	Non conforme	si	no	Conforme	Non conforme		
T i1	X			Ignota	X			Ignota	T D	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA
T i2	X			Ignota		X		Ignota	T A2	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA BREAK-GLASS ROTTO
T i3	X			Ignota	X			Ignota	T A2	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA
T i4	X			Ignota	X			Ignota	T C	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA
T i5	X			Ignota		X		Ignota	T C1	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA BREAK-GLASS ROTTO
T i6	X			Ignota	X			Ignota	T A1	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA BREAK-GLASS ROTTO
T i7	X			Ignota		X		Ignota	T C5	PLEXIGLASS ROTTO MANCA LA NOMENCLATURA
T i8		X		Ignota		X	\	\	T C6	IDRANTE MANCANTE MANCA LA NOMENCLATURA
T i9	X			Ignota		X		Ignota	T 46D	NICCHIA APERTA MANCA LA NOMENCLATURA
T i10		X		Ignota		X		Ignota	T 42P	MANCA LA NOMENCLATURA
T i11	X			Ignota	X			Ignota	T E1	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA BREAK-GLASS ROTTO

Liceo Scientifico Statale "Giuseppe Peano"

Via Francesco Morandini, 38 – 00142 – Roma

TABELLA RIASSUNTIVA DELLA COLLOCAZIONE E SITUAZIONE DEGLI IDRANTI

PIANO PRIMO

N° Idrante	Lancia in ordine		Data della ultima revisione		Nicchia in ordine.		Data ultimo collaudo		Luogo/ locale	NOTE
	si	no	Conforme	Non conforme	si	no	Conforme	Non conforme		
1 i1	X			Ignota		X		Ignota	1 D	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA BREAK-GLASS ROTTO
1 i2	X			Ignota		X		Ignota	1 A2	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA BREAK-GLASS ROTTO
1 i3	X			Ignota		X		Ignota	1 A2	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA BREAK-GLASS ROTTO
1 i4		X		Ignota		X		Ignota	1 C	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA BREAK-GLASS ROTTO

PIANO SECONDO

N° Idrante	Lancia in ordine		Data della ultima revisione		Nicchia in ordine.		Data ultimo collaudo		Luogo/ locale	NOTE
	si	no	Conforme	Non conforme	si	no	Conforme	Non conforme		
2 i1	X			Ignota		X		Ignota	2 D	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA BREAK-GLASS ROTTO
2 i2	X			Ignota		X		Ignota	2 A2	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA
2 i3	X			Ignota	X			Ignota	2 A2	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA
2 i4		X		Ignota	X			Ignota	2 C	CONTROLLARE; MANCA LA NOMENCLATURA PLEXIGLASS ROTTO

Roma, lì 8 Novembre 2013